LASTOIS PVC SH, LAMINA IMPERMEABLE DE PVC PLASTIFICADO SIN ARMADURA DE REFUERZO

Descripción

Lámina de PVC plastificado no compatible con betún sin armadura de refuerzo insertada. Concebida para impermeabilizar cubiertas sin lastre a la intemperie; que requieren de fijación mecánica tanto perimetral como entre láminas. Láminas fabricadas exclusivamente a partir de resinas vírgenes que garantizan características constantes y óptima durabilidad.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En la impermeabilización de cubiertas sin lastre. En la impermeabilización de zonas perimetrales expuestas a la intemperie.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Preparación de la superficie

El soporte debe estar limpio, seco y sin rugosidades.

¿Cómo se aplica

La cara gris clara debe quedar hacia arriba
Se coloca evitando formar ondulaciones, soldando las láminas entre sí con disolvente, o con aire caliente
La soldabilidad y calidad de la soldadura están influenciadas por las condiciones atmosféricas, por las condiciones de la soldadura y por el estado superficial de la membrana.
Las láminas se fijan perimetralmente a perfiles de chapa de acero galvanizado, protegido con película de PVC fijados a su vez al soporte con tornillos y tojinos cada 15 cm.
Si el soporte presenta rugosidades, se colocará previo a la lámina de PVC un geotextil antipunzonante. (PUNZONAIS).

Limpieza de las herramientas

No Procede

Ficha técnica

Resistencia a tracciónL>=16,5; T>=15,5

Alargamiento en roturaL>=250; T>=250

Resistencia a flexotraccion>=75T

Resistencia a tracción trasversal>=65

AdherenciaAdherencia entre capas >=90

Resistencia a la percusión>=700

Doblado a bajas temperaturasa -20 no rompe

Estabilidad dimensionalL

Envejecimiento térmicoPérdida de peso·Pérdida de alargamiento:

Migración de plastificante

Coef. de resistencia a la transmisión de vapor

Rendimiento

m2

Almacenamiento

10 años. Es aconsejable almacenar los rollos en lugar seco y protegidos del calor. Deberán estar en posición horizontal, paralelos entre sí (nunca cruzados) y dentro del embalaje de origen.