



Descrição

Tratamiento a modo de protección, desarrollado para impedir la adherencia del zinc en el proceso de galvanizado en caliente.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En la industria del galvanizado, cuando se quiere evitar que determinadas zonas del metal, sean galvanizadas durante el proceso de galvanizado en caliente.

Preparación de la superficie

Debe estar limpia, sin polvo, grasas, aceites y otros agentes contaminantes, que priven al producto de una correcta adherencia sobre el soporte y de un acabado perfecto.

¿Cómo se aplica

Remover y agitar bien el contenido del envase antes de usar.

Delimitadas las zonas que no se desean galvanizar, aplicar sobre ellas cinco manos aproximadamente de ANTIGALVI dejando secar entre capas, para formar una buena protección de la superficie.

Dejar transcurrir 4 horas, antes de someter la pieza al proceso de galvanizado.

Aplicar con brocha al uso (sin diluir) en capa gruesa.

-Una vez preparadas las piezas deben ser protegidas de la intemperie para evitar deterioros en las capa protectora.

Limpieza de las herramientas

Inmediatamente después de usar con nuestro disolvente graso DISOLUAIS, luego de endurecido solo se puede remover mecánicamente.

Ficha técnica

Densidad 1,10 Kg./Lt. +- 0,05

Seco para repintar 20 Min. a 20°C 65% HR

Color/es Negro

E. De película seca 100 micras mínimo.

Seco totalmente 4 horas a 20°C 65%HR

Temperatura de trabajo de 8 a 30°C

Nº de capas a aplicar 2, mínimo

Rendimiento

1,5 kg/m²

Almacenamiento

1 año, en sus envases originales y bien cerrados almacenados en lugar fresco y seco, bien protegidos de la intemperie.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teis.es

síguenos en:

