



## HORMIPAVI FAST, Mortier à durcissement rapide pour l'entretien des routes



### Description

Hormipavi Fast est un mortier prédosé de un composant, de couleur sombre, pour la fixation et appui de regards et entretien de routes.

## Application

Hormipavi Fast est utilisé pour fixer les regards, dans les réparations de bétons, l'encrage du mobilier urbain, dans la réparation des joints de routes, pour la fixation des lumières sur les pistes des aéroports. **Modes d'application**

### Nettoyage

Les outils se nettoient avec de l'eau pendant que le produit est frais.

## Fiche technique

Densité

Résistance à la compression

Résistance à la compression



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111  
Fax.: 981 601 508  
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Résistance à la compression

Adhérence

Température de chantier

## Performance

2,0 kg/lt

## Stockage

Deux ans dans les emballages d'origine protégées des intempéries, stockés dans un endroit frais et sec.

## Sécurité



### Indications de danger:

H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

### Conseil de prudence:

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une

position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P321: Traitement spécifique (voir ? sur cette étiquette).

P405: Garder sous clef.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale

## **Informations supplémentaires:**

EUH208: EUH208:Contient . Peut produire une réaction allergique.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

